

## Aviso a la Comunidad universitaria

Después de una revisión exhaustiva a las instalaciones de la Rectoría General por parte de personal experto de la Dirección de Obras, de las autoridades de protección civil de la Delegación Tlalpan y de un Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE), como establece la normatividad aplicable, este último emitió el dictamen técnico de los edificios que conforman la Rectoría General.

En éste se concluye que estas instalaciones no presentan daño estructural y se emite una recomendación, con el fin de realizar trabajos de rehabilitación en el primer piso del edificio "A", ala oriente, y en la denominada tridilosa, por lo cual dichas áreas se encuentran temporalmente limitadas en su acceso para agilizar las reparaciones correspondientes.

Esta información fue entregada al SITUAM en la reunión entre Secretarios Generales, el pasado 18 de octubre y se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:

[www.uam.mx/sismo/dictamenes/](http://www.uam.mx/sismo/dictamenes/)

Después de realizados los trabajos respectivos, el inmueble de la Rectoría General se encuentra en condiciones para que la Comisión Mixta de Unidad de Higiene y Seguridad realice, a la brevedad, los recorridos en aquellos espacios rehabilitados. Por este medio se darán a conocer, de manera oportuna, las áreas y el personal que se reintegrarán a sus labores.

Atentamente  
Casa abierta al tiempo

**Dr. José Antonio De los Reyes Heredia**  
Secretario General